


## 江苏航天万源科技有限公司鼓式制动器(YTW320)说明

为响应总局关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知要求，就我公司制动器(型号为 YTW320)结构作如下说明：



当手动松闸时，搬动松闸手柄，1号件转动顶出2号件，2号件在固定的限位圈中，只能横向移动推动4号件（活动铁）向外克服制动弹簧压力，从而达到松闸的效果。

在制动器正常通断电工作时，4号件和2号件非接触，不会使活动的4号件表面产生此次排查的制动器类型所产生的类似压痕。3号件是1、2号件自动复位簧，保证了制动器在正常通断电中1、2号件不会发生偏转和位移。

该类型结构制动器不会出现此次总局要求排查的鼓式制动器存在的安全隐患。

请现场按照《电梯维护保养规则》中的相关规定，对鼓式制动器及其相关安全系统开展周期性清洁、检查等维护保养工作。

江苏航天万源科技有限公司

2021年5月31日

